

## Descripción

Construcción de finales del XIX en mampostería revestida de mortero y ladrillo, con estructura de cubierta en cerchas de madera; albergaban talleres, oficinas y el centro médico de la Compañía Minera de Setares.

## Localización

En el Barrio de Manzanal, a ambos lados de la vía.

## Estado Actual / Observaciones

Se encuentra en estado ruinoso, a pesar de estar incluido en el Catálogo de Protección del Plan General. Se propone la conservación de las estructuras existentes, además de un estudio para la reconstrucción y posible uso como albergue y centro de interpretación de las Minas de Setares.



Los talleres de mantenimiento de la Compañía Minera en 1994.



Restos de los Talleres del Manzanal en la actualidad. El edificio se ha convertido en una ruina a pesar de estar protegido por el Plan General de Ordenación.



Vista de las ruinas al pie de la vía minera de Setares